



Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Załącznik nr 1

do uzgodnienia znak SP-DT.613.199.1.2015.KM z dnia 28.12.2015 r.

Tabela nr 1 – drzewa kolidujące z inwestycją

| Lp. | Nr inw. | Usytuowanie | Gatunek | Obwód pnia [cm] | Uwagi w zakresie stanu zdrowotnego do operatu dendrologicznego: |
|-----|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 1 | 1 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 220 | brak uwag |
| 2 | 2 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 198 | brak uwag |
| 3 | 3 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 162 | brak uwag |
| 4 | 4 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 239 | ubytki kominowe i wypróchnienia pnia, od strony posesji |
| 5 | 5 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 217 | brak uwag |
| 6 | 6 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 298 | brak uwag |
| 7 | 7 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 272 | brak uwag |
| 8 | 8 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 222 | brak uwag |
| 9 | 9 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 244 | brak uwag |
| 10 | 10 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 263 | podniesiony system korzeniowy, co może grozić wywróceniem drzewa podczas silnych porywów wiatru |
| 11 | 11 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Kasztanowiec (Aesculus) | 190 | przechył w kierunku budynku gospodarczego |
| 12 | 12 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 285 | brak uwag |
| 13 | 13 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 277 | brak uwag |
| 14 | 14 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 262 | brak uwag |
| 15 | 15 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 287 | brak uwag |
| 16 | 16 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 233 | brak uwag |
| 17 | 17 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 190 | brak uwag |
| 18 | 18 | dz.nr 241/3, obr. Siedlec | Lipa (Tilia) | 260 | duże rozwidlenie pnia z wypróchnieniem wewnętrznych partii drewna i zgnilizną |

Z up. Zarządu

Joanna Kryszczak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Dróg i Transportu