

Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych do UMOWY Nr ZP.273.....2018.I.GN.

Szacowana ilość obiektów, które należy dostosować do obowiązujących standardów technicznych.

	gm. Czernica	gm. Długoleka	gm. Jordanów Śląski	m. Kąty Wrocławskie	gm. Kąty Wrocławskie	gm. Kobierzyce	gm. Siechnice	m. Siechnice	gm. Mietków	gm. Sobótka	m. Sobótka	gm. Żórawina	suma
Obiekty trwale związane z budynkiem													
tarasy	1303	2516	44	427	670	929	1622	255	30	116	386	677	8975
świetliki	38	13	0	29	23	68	25	15	0	7	37	30	285
część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji	170	2	15	4	0	259	0	0	0	0	2	4	455
nawisy	657	1397	77	52	563	611	452	55	42	122	79	279	4386
łącznik napowietrzny	1	20	0	0	0	12	0	0	0	0	13	0	46
wjazd do podziemia	27	152	0	139	46	199	75	47	4	2	74	19	784
inny obiekt trwale związany z budynkiem	0	22	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	31
rampy	0	38	0	26	3	92	29	20	2	1	24	26	261
Suma	2196	4159	136	678	1306	2173	2207	392	78	248	615	1035	15223
Budowle													
budynki	106	135	9	94	34	179	159	22	4	8	124	119	993
fundamenty	123	201	17	25	72	139	98	27	12	43	45	47	849
wiaty	217	519	81	72	216	408	323	136	114	91	81	141	2399
słupy przy wiatlach	77	143	48	21	25	263	57	28	48	34	39	30	813
ruiny	8	5	4	4	12	16	6	2	5	16	44	16	138
cieplarnie	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	5
wiata BUIB10 - obiekt BDOT500 (rozporządzenie z 2013r.)	33	81	4	18	51	90	24	14	3	12	22	18	370
Suma	564	1084	163	234	412	1095	667	232	186	204	355	371	5567