

Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych**Nr sprawy: SP.GN.272.10.2018**

Szacowana ilość obiektów, które należy dostosować do obowiązujących standardów technicznych.

	gm. Czernica	gm. Długołęka	gm. Jordanów Śląski	m. Kąty Wrocławskie	gm. Kąty Wrocławskie	gm. Kobierzyce	gm. Siechnice	m. Siechnice	gm. Mietków	gm. Sobótka	m. Sobótka	gm. Żórawina	suma
Obiekty trwale związane z budynkiem													
tarasy	1305	2516	44	427	668	931	1616	255	30	116	384	677	8969
światliki	38	13	0	29	23	68	25	15	0	7	36	30	284
część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji	167	2	12	4	0	259	0	0	0	0	2	4	449
nawisy	656	1384	74	52	559	608	452	55	41	122	79	278	4360
łącznik napowietrzny	1	20	0	0	0	12	0	0	0	0	13	0	46
wjazd do podziemia	27	152	0	138	46	199	75	47	4	2	73	19	782
inny obiekt trwale związany z budynkiem	0	22	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	31
rampy	8	38	0	26	3	92	27	20	2	1	24	26	267
Suma	2202	4146	130	677	1300	2172	2199	392	77	248	611	1034	15188
Budowle													
budynki	74	117	9	92	31	166	140	21	4	8	117	117	896
fundamenty	95	178	15	25	61	128	85	27	12	41	41	41	749
wiaty	214	508	78	71	204	390	315	130	111	89	81	139	2330
słupy przy wiatkach	69	134	48	21	25	263	57	24	48	34	39	26	788
ruiny	8	5	4	4	8	14	6	2	5	16	44	15	131
cieplarnie	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
wiata BUIB10 - obiekt BDOT500 (rozporządzenie z 2013r.)	32	80	4	16	50	90	24	14	3	12	22	18	365
Suma	492	1022	158	229	379	1051	627	221	183	200	344	356	5262